

Digitální závěsná váha

Představujeme Vám další praktickou vychytávku - jedná se o **Digitální přenosnou váhu** s rozsahem stupnice hmotnosti až **do 50 kg**. Nejčastěji se používá ke zjištění hmotnosti u drobných předmětů, hmotnosti kufrů při cestování nebo při rybaření. Tato digitální přenosná váha se mimo jiné může také pochlubit funkcí automatického vypnutí při nečinnosti. Je velmi přesná a lehce přenosná.

Návod:

1. Vložte 2x AAA 1,5 V baterie
2. Pro zapnutí nebo vypnutí váhy zmáčkněte tlačítko ON/OFF
3. Než začnete vážit, vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0,000.

Nyní je váha připravena k provozu.

Tlačítko **UNIT** – slouží pro přepínání jednotek. Můžete přepínat mezi gramy (g), uncemi (oz), grainy (dwt) nebo trojskou uncí (ozt)

Tlačítko **TARE** – Funkce TARE (v překladu odvážení) se využívá v případě, že dodatečná hmotnost nemá být zahrnuta do výsledné hmotnosti. Nejdříve se zváží dodatečná hmotnost, pak je displej tlačítkem TARE vynulován a zváží se zbytek.

Toto tlačítko využijete například, když budete chtít zvážit chyceného kapra – nejdříve zvážíte samostatný kýbl, hmotnost vynulujete a pak dáte do kýblu kapra, tím zjistíte hmotnost chyceného kousku.

V případě nečinnosti váhy, se váha během několika minut sama vypne.